DuraStrip™ Wood Stock Stripper Kit

Always wear protective gloves, eyewear, and an approved respirator. Be in a well-ventilated area. Read all warnings and first aid information and read and follow all instructions when using any DuraCoat® products.

Application

Shake well - Ensure the product is thoroughly mixed.
Apply liberally - Use a brush to apply a thick, heavy coat to a small section of the surface at a time.
Apply in one direction - Avoid brushing back and forth to ensure the thickest possible coat.

Stripping the paint

Wait for bubbles - Let the product sit for approximately 15 minutes, or until you see the paint begin to bubble and soften.
Scrape - Use cloth wipes (or a scraper or a putty knife if needed) to remove the softened paint.
Scrub - For hard-to-reach areas, use a wire brush or an old toothbrush to get into nooks and crannies.
Repeat if necessary - If paint remains, apply another thick coat and repeat the process. Multiple applications may be needed for tough finishes.

After removal

Clean the surface - After removing all the paint, clean the surface with a recommended afterwash or mineral spirits.
Dry completely - Allow the surface to dry completely before sanding or refinishing.

Visit www.lauerweaponry.com for more DuraCoat products.
Call 1-800-830-6677 for technical assistance.

Trousse de décapage pour crosses en bois DuraStrip™

Portez toujours des gants de protection, des lunettes de sécurité et un masque respiratoire homologué. Travaillez dans un endroit bien ventilé. Lisez tous les avertissements et les informations de premiers soins, et respectez scrupuleusement les instructions lors de l'utilisation des produits DuraCoat®.

Application

Bien agiter – Assurez-vous que le produit est bien mélangé.
Appliquer généreusement – Utilisez un pinceau pour appliquer une couche épaisse et dense sur une petite zone de la surface à la fois.
Appliquer dans un seul sens – Évitez les mouvements de va-et-vient afin de garantir une couche aussi épaisse que possible.

Décapage de la peinture

Attendre la formation de bulles – Laissez agir le produit pendant environ 15 minutes, ou jusqu'à ce que la peinture commence à faire des bulles et à ramollir.
Gratter – Utilisez des chiffons (ou un grattoir/une spatule au besoin) pour enlever la peinture ramollie.
Frotter – Pour les endroits difficiles d'accès, utilisez une brosse métallique ou une vieille brosse à dents pour atteindre les recoins.
Répétez au besoin – S'il reste de la peinture, appliquez une nouvelle couche épaisse et répétez l'opération. Plusieurs applications peuvent être nécessaires pour les finitions résistantes.

Après le retrait

Nettoyer la surface – Une fois toute la peinture enlevée, nettoyez la surface avec un produit de nettoyage recommandé ou du white spirit.
Sécher complètement – Laissez la surface sécher complètement avant de procéder au ponçage ou à une nouvelle finition.

Visitez www.lauerweaponry.com pour découvrir d'autres produits DuraCoat.
Appelez le 1-800-830-6677 pour obtenir du soutien technique.